

MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48 A

Montážní lepidlo 48A je lepidlo s velkou lepící silou, které okamžitě přichytí lepené materiály. Může se používat k lepení soklů, panelů, keramických dlaždic, dekorativních prvků vyrobených z různých materiálů na různé porézní i neporézní materiály. Díky schopnosti vyplňovat mezery lze lepidlo 48A používat i na nerovné povrchy.

Charakteristika:

- vynikající okamžité „přichycení“
- velmi rychlá přilepení s velkou lepící silou
- díky pastovité konzistenci lze lepidlo používat k vyplňování mezer, otvorů a na nerovné povrchy
- stačí přímá aplikace pouze na jednu ze styčných ploch lepených materiálů
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- voděodolné

Příklady použití:

- lepení materiálů: dřevo, překližka, hobra, dřevotřískka, cihly, beton, kámen, škvárobetonových bloků, laminované plasty, tuhá izolační hmota (kromě polystyrenu), lamináty, keramika, kovy
- upevnění lišt, okenních říms či parapetů, soklových lišt, obložení, plastových desek
- lepení kobercových skřipců, lepení pásků na ostré a zaoblené hrany schodů
- lepení desek na stěny a podlahy, okenních rámců a přepážek
- opravy uvolněných dlaždic

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml; (speciální balení 1 l na požádání)
- nažloutlá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: syntetický kaučuk (neopren)

Konzistence: stabilní pasta

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání a krystalizace

Specifická hmotnost: 1,1 g/ml

Otevřený čas (*): cca 5 minut

Rychlost vytvrzování (*): cca 20 min. (počáteční síla), plné vytvrzení za 24–48 hod

(* Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Povrchy:

Podklady: všechny materiály, **kromě PE, PP, PS** (vzhledem k velkému počtu různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést mimo pohledové plochy test kompatibility – vzájemné snášenlivosti materiálů).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.

Odřízněte plastovou čepičku kartuše. Našroubujte na trysku a seřízněte do požadovaného úhlu a velikosti. Na vytlačování lepidla na jeden materiál použijte pistolový aplikátor. Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo terčích. Lepidlo aplikujte vždy i do rohů lepených dílů. ihned stlačte materiály k sobě. Přiklepněte gumovou palicí. Vertikálně lepené těžké součásti vyžadují podpěru. Na lepení obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte přenosnou metodu: stlačte součásti k sobě a uvolněte na max. 5 minut. Vraťte díly k sobě a přiklepněte gumovou palicí. Jestliže je podpěra nezbytná, je nutné ji používat do doby než je lepidlo zcela vytvrzené (24 – 48 hodin).

Čištění: White Spiritem (lakový benzín), acetonem

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Na opravy používejte Montážní lepidlo 48 A.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Poznámka: Pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou fixovány lepené materiály nikoliv na dobu jejího působení. Doba fixace do vyschnutí lepidla je různá podle místních podmínek.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.