

LOBADUR® WS EasyPrime

Základní rychleschnoucí vodní lak na polyuretan-akrylové bázi pro parkety a dřevěné podlahy.

Stupeň lesku:	Odpadá		
Balení:	5 l		
Obsah pevných látek:	30 ± 1%		
Viskozita:	18 ± 1s		
(Fordův pohárek # 4)			
GIS kód:	W3 – náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy o nebezpečných látkách)		
Oblast použití:	Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy z evropských dřevin. Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo distributora. Snižuje náchylnost vrchních vodních laků ke slepování bočních hran. Má velmi dobrou plnivost.		
Pokyny na zpracování:	• Materiál dobře protřepejte • Na staré dřevěné podlahy se spárami, dřevěné podlahy složené s různobarevnými typy dřevin a kouřovými typy dřevin • lak nevylévejte přímo na podlahu - používejte kbelík LOBATool se sáčkem uvnitř - na aplikaci používejte váleček nebo nerezovou špachtli.		
Pokyny k nanášení:	1. Aplikujte základní nátěr LOBADUR® WS EasyPrime válečkem nebo křížově nerezovou špachtlí 2. Schnutí 3. Aplikace vrchního vodního laku LOBADUR® WS válečkem		
Doporučené nářadí:	Váleček LOBATool Universal 100 Váleček LOBATool Microfaser 100 –120	Nerezová špachtle LOBATool	
Spotřeba:	Nátěr válečkem 100 - 120 ml/m ² (8 - 10 m ² /l)	1. nátěr špachtlí cca. 40 ml/m² (25 m²/l) 2. nátěr špachtlí cca. 20 ml/m² (50 m²/l)	
Doba schnutí:	Nejdříve po cca. 60 minutách je připravený k přelakování válečkem. V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách), vyčkejte úplného zaschnutí.	Schnutí mezi nátěry cca. 30 minut. Nejdříve po 30 minutách je připravený k přelakování špachtlí. V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách), vyčkejte úplného zaschnutí.	
Vhodné vrchní laky k přelakování:	<i>Pro normální zátěž</i> LOBADUR® WS ObjektPlus	<i>Pro vysokou zátěž</i> LOBADUR® WS Global LOBADUR® WS EasyFinish	<i>Pro extrémně vysokou zátěž</i> LOBADUR® WS 2K Supra LOBADUR® WS 2K Duo
Mezibroušení:	U LOBADUR® WS EasyPrime neprovádějte mezibroušení. Při dostatečné vrstvě nátěru (nátěr válečkem, málo savý povrch) se může povrch upravit strojově brusnou hadrou LOBATool P 320. Před přelakováním z povrchu odstraňte všechny nečistoty a prach.		
Ředidlo:	Neředte, materiál je připraven ke zpracování!		
Skladování a přeprava:	V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C.		

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

03.06.2005 DK